

## Skötsel och underhåll

---

### StoCryl BF 700

StoCryl BF 700 behöver normalt inte något speciellt driftunderhåll. Översyn av balkonger och loftgångar bör göras med jämna mellanrum. Synliga skador ska åtgärdas omgående med StoCryl BF 700 enligt anvisningar i tekniskt faktablad.

#### **Regelbunden rengöring**

Korta rengöringsintervall rekommenderas om damm eller hårda partiklar som sand, flis eller metallspån förekommer. Dessa skadar ytan, vilket leder till att smuts fastnar lättare samt att funktion och utseendet försämras.

- Sopa bort eller dammsug lös och torr smuts.
- Tvätta bort återstående intorkad smuts med vatten. Använd vattenslang och borste eller högtryckstvätt.
- Vid påväxt av alger, mögelsvamp etc., använd BIOKleen Fasadtvätt ECO.

Eventuell täckning av trall eller balkongmatta tas bort under höst/vinter så att ytan kan sopas ren.

Vid tveksamhet gällande åtgärder, kontakta Sto Scandinavia AB: tel. 013-37 71 00.